

リサイクルプラザ基幹的設備改良工事の進捗状況について(令和8年8月)

(概要)

令和8年8月までの工事の進捗状況を掲載します。

工事は現在のところ、令和8年度末の完了に向け、計画どおりに進んでいます。

(工事状況写真)

照明設備 更新前(水銀灯)




照明設備 更新後(LED照明)



缶破袋・除袋機 原動機・チェーン等更新




缶破袋・除袋機 原動機更新



缶供給コンベヤ ベルト 材料検査



缶供給コンベヤ ベルト・ローラ取付後



缶供給コンベヤ ローラ 材料検査



缶供給コンベヤ 施工完了

