


ごみ焼却施設 基幹的設備改良工事 進捗報告

ごみ焼却施設の基幹的設備改良工事について、令和 6 年度分の工事が完了しました。

令和6年度は1号炉系統の工事を実施し、工事内容は以下のとおりとなります。

令和7年度からは2号炉系統の工事を実施していく予定です。



工事写真(①焼却炉更新)

更新後



(耐火物更新)




(耐火レンガ更新)



(火格子更新)

工事写真(①ボイラー・過熱器)

更新後




(水管更新)



(保温材取付)

工事写真(②蒸気式空気予熱器)

更新後



(エレメント撤去)



(エレメント取付)

工事写真(③排ガス処理設備)

更新後



(ダイヤフラム弁更新)



(ろ布更新)



(下部スクリー更新)